


Yolombó, 26 de marzo del 2025

Señora
OMAIRA SIRLEY PIEDRAHITA RÚA
Técnica Operativa Almacén
Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael
Yolombó

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO DE ELEMENTOS MUEBLES Y ENSERES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL

Con el objetivo de asegurar una óptima prestación de los servicios de salud y garantizar el correcto funcionamiento de los muebles y enseres de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, se relacionan a continuación los elementos que han sido retirados del servicio. Estos han dejado de cumplir con las condiciones técnicas y operativas necesarias para su uso debido a su avanzado deterioro natural. Además, previamente fueron sometidos a múltiples reparaciones, y una nueva inversión en su mantenimiento resultaría ineficiente para la institución.

Cordialmente,



Jimmy Weimar Vergara
Tec Operativo Coord. Mantenimiento
Sintracol



Daniela Valencia Guerra
Pu Logística
Sintracol

Se anexa evidencia fotográfica

ELEMENTOS						
CÓDIGO PLACA	SERIE	EQUIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1234	N/A	CAMILLA DE TRANSPORTE	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
3873	N/A	CAMILLA DE TRANSPORTE	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
586	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	

638	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
608	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
571	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	

620	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
4824	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
SIN PLACA	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	