


Yolombó, 26 de marzo del 2025

Señora
OMAIRA SIRLEY PIEDRAHITA RÚA
Técnica Operativa Almacén
Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael
Yolombó

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO DE ELEMENTOS MUEBLES Y ENSERES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL

Con el objetivo de asegurar una óptima prestación de los servicios de salud y garantizar el correcto funcionamiento de los muebles y enseres de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, se relacionan a continuación los elementos que han sido retirados del servicio. Estos han dejado de cumplir con las condiciones técnicas y operativas necesarias para su uso debido a su avanzado deterioro natural. Además, previamente fueron sometidos a múltiples reparaciones, y una nueva inversión en su mantenimiento resultaría ineficiente para la institución.

Cordialmente,



Jimmy Weimar Vergara
Tec Operativo Coor. Mantenimiento
Sintracol



Daniela Valencia Guerra
Pu Logística
Sintracol

Se anexa evidencia fotográfica

ELEMENTOS

CÓDIGO PLACA	SERIE	EQUIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
SIN PLACA	N/A	SILLA DE RUEDAS	N/A	N/A	Rodamientos dañados, reventados tubos de asiento, corroídas	
SIN PLACA	N/A	SILLA DE RUEDAS	N/A	N/A	Rodamientos dañados, reventados tubos de asiento, corroídas	
SIN PLACA	N/A	TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	

SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	

SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	

SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
3430	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

4863	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
3431	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
3324	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
3323	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	

SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	

SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ESCRITORIO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	

SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
2134	N/A	ATRIL	N/A	N/A	Atril de piso con base corroída y perforada	
691	N/A	SILLA RIMAX	N/A	N/A	Patas quebradas y en mal estado	

6943	N/A	SILLA RIMAX	N/A	N/A	Patas quebradas y en mal estado	
350	N/A	CAMA QUIRURGICA	N/A	N/A	Material deteriorado y con hendiduras, laminas corroídas	
1184	N/A	CAMA QUIRURGICA	N/A	N/A	Material deteriorado y con hendiduras, laminas corroídas	

1102	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
2144	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
2220	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	

SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	

SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
2065	N/A	CAMILLA	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	
729	N/A	CAMILLA	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	

840	N/A	CAMILLA	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	
1694	N/A	NEVERA	N/A	N/A	Corrosión en cerraduras y deterioro de laminas	
SIN PLACA	N/A	BASE MUEBLE	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	
SIN PLACA	N/A	MESA DE ACERO	N/A	N/A	Alta corrosión y láminas deterioradas	

3097	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
4234	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
5805	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	

4530	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
5089	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
4538	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
1829	N/A	VENTILADOR DE PISO	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	

2183	N/A	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	Material altamente corroído	
------	-----	---------------------	-----	-----	-----------------------------	--