


Yolombó, 26 de marzo del 2025

Señora  
OMAIRA SIRLEY PIEDRAHITA RÚA  
Técnica Operativa Almacén  
Empresa Social del Estado  
Hospital San Rafael  
Yolombó


ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO DE ELEMENTOS MUEBLES Y ENSERES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL

Con el objetivo de asegurar una óptima prestación de los servicios de salud y garantizar el correcto funcionamiento de los muebles y enseres de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, se relacionan a continuación los elementos que han sido retirados del servicio. Estos han dejado de cumplir con las condiciones técnicas y operativas necesarias para su uso debido a su avanzado deterioro natural. Además, previamente fueron sometidos a múltiples reparaciones, y una nueva inversión en su mantenimiento resultaría ineficiente para la institución.

Cordialmente,



Jimmy Weimar Vergara  
Tec Operativo Coor. Mantenimiento  
Sintracol



Daniela Valencia Guerra  
Pu Logística  
Sintracol

Se anexa evidencia fotográfica

**ELEMENTOS**

CÓDIGO PLACA	SERIE	EQUIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
SIN PLACA	N/A	SILLA DE RUEDAS	N/A	N/A	Rodamientos dañados, reventados tubos de asiento, corroídas	
SIN PLACA	N/A	SILLA DE RUEDAS	N/A	N/A	Rodamientos dañados, reventados tubos de asiento, corroídas	
SIN PLACA	N/A	TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	

SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	

SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	

SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
SIN PLACA	N/A	ESQUELETO TANDEM	N/A	N/A	Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos	
3430	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

4863	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
3431	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
3324	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
3323	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	

SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	POLTRONA	N/A	N/A	Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	

SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	

SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ESCRITORIO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	

SIN PLACA	N/A	NOCHERO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	ARCHIVADOR	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
2134	N/A	ATRIL	N/A	N/A	Atril de piso con base corroída y perforada	
691	N/A	SILLA RIMAX	N/A	N/A	Patas quebradas y en mal estado	

6943	N/A	SILLA RIMAX	N/A	N/A	Patas quebradas y en mal estado	
350	N/A	CAMA QUIRURGICA	N/A	N/A	Material deteriorado y con hendiduras, laminas corroídas	
1184	N/A	CAMA QUIRURGICA	N/A	N/A	Material deteriorado y con hendiduras, laminas corroídas	

1102	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
2144	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
2220	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	

SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	

SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
SIN PLACA	N/A	SILLA ESCRITORIO	N/A	N/A	Material desgastado y reparado en varias ocasiones	
2065	N/A	CAMILLA	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	
729	N/A	CAMILLA	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	

840	N/A	CAMILLA	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	
1694	N/A	NEVERA	N/A	N/A	Corrosión en cerraduras y deterioro de laminas	
SIN PLACA	N/A	BASE MUEBLE	N/A	N/A	Tubos con corrosión y alto deterioro	
SIN PLACA	N/A	MESA DE ACERO	N/A	N/A	Alta corrosión y láminas deterioradas	

3097	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
4234	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
5805	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	

4530	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
5089	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
4538	N/A	VENTILADOR DE PARED	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	
1829	N/A	VENTILADOR DE PISO	N/A	N/A	Ventiladores con desgaste de hélices y de partes	

2183	N/A	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	Material altamente corroído	
------	-----	---------------------	-----	-----	-----------------------------	--