


Yolombó, 26 de marzo del 2025

Señora  
OMAIRA SIRLEY PIEDRAHITA RÚA  
Técnica Operativa Almacén  
Empresa Social del Estado  
Hospital San Rafael  
Yolombó

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO DE ELEMENTOS MUEBLES Y ENSERES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL

Con el objetivo de asegurar una óptima prestación de los servicios de salud y garantizar el correcto funcionamiento de los muebles y enseres de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, se relacionan a continuación los elementos que han sido retirados del servicio. Estos han dejado de cumplir con las condiciones técnicas y operativas necesarias para su uso debido a su avanzado deterioro natural. Además, previamente fueron sometidos a múltiples reparaciones, y una nueva inversión en su mantenimiento resultaría ineficiente para la institución.

Cordialmente,



Jimmy Weimar Vergara  
Tec Operativo Coor. Mantenimiento  
Sintracol











Daniela Valencia Guerra  
Pu Logística  
Sintracol

Se anexa evidencia fotográfica

**ELEMENTOS**

| CÓDIGO PLACA | SERIE | EQUIPO          | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN   | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA   |
|--------------|-------|-----------------|-------|--------|---|---|
| SIN PLACA    | N/A   | SILLA DE RUEDAS | N/A   | N/A    | Rodamientos dañados, reventados tubos de asiento, corroídas                     |    |
| SIN PLACA    | N/A   | SILLA DE RUEDAS | N/A   | N/A    | Rodamientos dañados, reventados tubos de asiento, corroídas                     |   |
| SIN PLACA    | N/A   | TANDEM          | N/A   | N/A    | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |  |
| SIN PLACA    | N/A   | TANDEM          | N/A   | N/A    | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |  |

|           |     |                  |     |     |   |   |
|-----------|-----|------------------|-----|-----|---|---|
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |     |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |   |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |  |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |  |

|           |     |                  |     |     |   |   |
|-----------|-----|------------------|-----|-----|---|---|
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |     |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |   |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |  |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |  |






|           |     |                  |     |     |   |   |
|-----------|-----|------------------|-----|-----|---|---|
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |     |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |   |
| SIN PLACA | N/A | ESQUELETO TANDEM | N/A | N/A | Estructura dañada, corroídas, asientos reventados, muebles contaminados y rotos |  |
| 3430      | N/A | POLTRONA         | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado                   |   |

|           |     |          |     |     |   |  |
|-----------|-----|----------|-----|-----|---|--|
| 4863      | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |     |
| 3431      | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |    |
| 3324      | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |   |
| 3323      | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |  |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |  |

|           |     |          |     |     |   |   |
|-----------|-----|----------|-----|-----|---|---|
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |     |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |    |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |   |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |  |




|           |     |          |     |     |   |   |
|-----------|-----|----------|-----|-----|---|---|
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |     |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |    |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |   |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |  |

|           |     |          |     |     |   |   |
|-----------|-----|----------|-----|-----|---|---|
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |     |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |    |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |   |
| SIN PLACA | N/A | POLTRONA | N/A | N/A | Muebles contaminados, resortes reventados y cuero deteriorado |  |
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO  | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas            |  |

|           |     |            |     |     |  |   |
|-----------|-----|------------|-----|-----|--|---|
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO    | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |     |
| SIN PLACA | N/A | ARCHIVADOR | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |    |
| SIN PLACA | N/A | ARCHIVADOR | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |   |
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO    | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |   |
| SIN PLACA | N/A | ARCHIVADOR | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |  |

|           |     |            |     |     |  |   |
|-----------|-----|------------|-----|-----|--|---|
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO    | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |      |
| SIN PLACA | N/A | ESCRITORIO | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |    |
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO    | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |   |
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO    | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |  |
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO    | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |  |

|           |     |             |     |     |  |   |
|-----------|-----|-------------|-----|-----|--|---|
| SIN PLACA | N/A | NOCHERO     | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |    |
| SIN PLACA | N/A | ARCHIVADOR  | N/A | N/A | Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas |    |
| 2134      | N/A | ATRIL       | N/A | N/A | Atril de piso con base corroída y perforada        |   |
| 691       | N/A | SILLA RIMAX | N/A | N/A | Patas quebradas y en mal estado                    |  |




|      |     |                 |     |     |  |   |
|------|-----|-----------------|-----|-----|--|---|
| 6943 | N/A | SILLA RIMAX     | N/A | N/A | Patas quebradas y en mal estado                          |     |
| 350  | N/A | CAMA QUIRURGICA | N/A | N/A | Material deteriorado y con hendiduras, laminas corroídas |    |
| 1184 | N/A | CAMA QUIRURGICA | N/A | N/A | Material deteriorado y con hendiduras, laminas corroídas |  |


|      |     |                     |     |     |  |   |
|------|-----|---------------------|-----|-----|--|---|
| 1102 | N/A | SILLA<br>ESCRITORIO | N/A | N/A | Material<br>desgastado y<br>reparado en<br>varias<br>ocasiones |     |
| 2144 | N/A | SILLA<br>ESCRITORIO | N/A | N/A | Material<br>desgastado y<br>reparado en<br>varias<br>ocasiones |   |
| 2220 | N/A | SILLA<br>ESCRITORIO | N/A | N/A | Material<br>desgastado y<br>reparado en<br>varias<br>ocasiones |  |


|           |     |                  |     |     |  |   |
|-----------|-----|------------------|-----|-----|--|---|
| SIN PLACA | N/A | SILLA ESCRITORIO | N/A | N/A | Material desgastado y reparado en varias ocasiones |     |
| SIN PLACA | N/A | SILLA ESCRITORIO | N/A | N/A | Material desgastado y reparado en varias ocasiones |   |
| SIN PLACA | N/A | SILLA ESCRITORIO | N/A | N/A | Material desgastado y reparado en varias ocasiones |  |

|           |     |                  |     |     |  |   |
|-----------|-----|------------------|-----|-----|--|---|
| SIN PLACA | N/A | SILLA ESCRITORIO | N/A | N/A | Material desgastado y reparado en varias ocasiones |     |
| SIN PLACA | N/A | SILLA ESCRITORIO | N/A | N/A | Material desgastado y reparado en varias ocasiones |   |
| 2065      | N/A | CAMILLA          | N/A | N/A | Tubos con corrosión y alto deterioro               |  |
| 729       | N/A | CAMILLA          | N/A | N/A | Tubos con corrosión y alto deterioro               |  |

|           |     |               |     |     |  |   |
|-----------|-----|---------------|-----|-----|--|---|
| 840       | N/A | CAMILLA       | N/A | N/A | Tubos con corrosión y alto deterioro           |     |
| 1694      | N/A | NEVERA        | N/A | N/A | Corrosión en cerraduras y deterioro de laminas |    |
| SIN PLACA | N/A | BASE MUEBLE   | N/A | N/A | Tubos con corrosión y alto deterioro           |   |
| SIN PLACA | N/A | MESA DE ACERO | N/A | N/A | Alta corrosión y láminas deterioradas          |  |

|      |     |                     |     |     |  |   |
|------|-----|---------------------|-----|-----|--|---|
| 3097 | N/A | VENTILADOR DE PARED | N/A | N/A | Ventiladores con desgaste de hélices y de partes |     |
| 4234 | N/A | VENTILADOR DE PARED | N/A | N/A | Ventiladores con desgaste de hélices y de partes |   |
| 5805 | N/A | VENTILADOR DE PARED | N/A | N/A | Ventiladores con desgaste de hélices y de partes |  |

|      |     |                     |     |     |  |   |
|------|-----|---------------------|-----|-----|--|---|
| 4530 | N/A | VENTILADOR DE PARED | N/A | N/A | Ventiladores con desgaste de hélices y de partes |     |
| 5089 | N/A | VENTILADOR DE PARED | N/A | N/A | Ventiladores con desgaste de hélices y de partes |   |
| 4538 | N/A | VENTILADOR DE PARED | N/A | N/A | Ventiladores con desgaste de hélices y de partes |  |
| 1829 | N/A | VENTILADOR DE PISO  | N/A | N/A | Ventiladores con desgaste de hélices y de partes |  |

|      |     |                     |     |     |                             |  |
|------|-----|---------------------|-----|-----|-----------------------------|--|
| 2183 | N/A | ESCRITORIO METALICO | N/A | N/A | Material altamente corroído |  |
|------|-----|---------------------|-----|-----|-----------------------------|--|