


Yolombó, 26 de septiembre del 2025

Señora  
OMAIRA SIRLEY PIEDRAHITA RÚA  
PU Almacén  
Empresa Social del Estado  
Hospital San Rafael Yolombó  
Yolombó

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO DE ELEMENTOS MUEBLES Y ENSERES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL

Con el objetivo de asegurar una óptima prestación de los servicios de salud y garantizar el correcto funcionamiento de los muebles y enseres de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, se relacionan a continuación los elementos que han sido retirados del servicio. Estos han dejado de cumplir con las condiciones técnicas y operativas necesarias para su uso debido a su avanzado deterioro natural. Además, previamente fueron sometidos a múltiples reparaciones, y una nueva inversión en su mantenimiento resultaría ineficiente para la institución.

Cordialmente,












Jimmy Weimar Vergara  
Tec Operativo Coor. Mantenimiento  
Sintracol







Daniela Valencia Guerra  
Pu Logística  
Sintracol

Se anexa evidencia fotográfica

ELEMENTOS						
CÓDIGO PLACA	SERIE	EQUIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
082	N/A	ESCRITORIO METALICO	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
0567	N/A	COMEDOR DE HABITACION	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas	
SIN PLACA	N/A	COMEDOR DE HABITACION	N/A	N/A	Corrosión alta, con perforaciones y láminas caídas, faltan algunas partes	
1036	N/A	ESCALERILLA DE HABITACION	N/A	N/A	Deterioro estructural en su base y peldaños, con debilitamiento del material por desgaste y corrosión	

SIN PLACA	N/A	ESCALERILLA DE HABITACION METALICA	N/A	N/A	Deterioro estructural en su base y peldaños, con debilitamiento del material por desgaste y corrosión	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO DE HABITACION	N/A	N/A	Deterioro estructural en su base y peldaños, con debilitamiento del material por desgaste y corrosión	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO DE HABITACION	N/A	N/A	Deterioro estructural en su base y peldaños, con debilitamiento del material por desgaste y corrosión	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO DE HABITACION	N/A	N/A	Deterioro estructural en su base y peldaños, con debilitamiento del material por desgaste y corrosión	
SIN PLACA	N/A	NOCHERO DE HABITACION	N/A	N/A	Deterioro estructural en su base y peldaños, con debilitamiento del material por desgaste y corrosión	

SIN PLACA	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
SIN PLACA	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	
SIN PLACA	N/A	CAMA MECANICA	N/A	N/A	se realizó inspección técnica por el área de mantenimiento, donde se determinó que la camilla presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, desgaste significativo en la estructura metálica, con presencia de corrosión, ruedas en mal estado, lo que dificulta su desplazamiento seguro y sistema de ajuste dañado, lo que impide regular su altura adecuadamente.	

SIN PLACA	N/A	NEVERA	HACEB	N/A	<p>Presenta fallas en el sistema de refrigeración, el compresor no funciona correctamente y genera sobrecalentamiento, Se evidencian también daños en el sellado de la puerta y deterioro general por uso prolongado</p>	
SIN PLACA	N/A	NEVERA	HACEB	N/A	<p>Presenta fallas en el sistema de refrigeración, el compresor no funciona correctamente y genera sobrecalentamiento, Se evidencian también daños en el sellado de la puerta y deterioro general por uso prolongado</p>	