

Yolombó, marzo 28 de 2025

Cordial saludo,

**Omaira Sirley Piedrahíta Rúa**

Técnica Operativa-Almacén


Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó

**ASUNTO:** Concepto técnico de equipos que se encuentran obsoletos ó dañados.








Con el propósito de brindar una mejor atención y calidad de servicios en salud a los usuarios de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, así como garantizar una excelente prestación de los mismo a través del correcto funcionamiento de los diferentes equipos tecnológicos, relacionó a continuación los equipos que han sido retirados del servicio por no cumplir con las condiciones técnicas y operativas para prestar un servicio adecuado y oportuno, debido a daños repentinos o capacidades insuficientes por cumplir con las necesidades actuales.









Anexo. Listado de equipos de tecnología con evidencia fotográfica.

Atentamente,









  
**JOHN FREDY SANCHEZ YEPES**

Asesor Sistemas

PLACA	SERIAL	EQUIPO	MARCA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1065	4CE40803WK	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
400	YJ000CQ7	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
4043	4CE4210LXZ	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
4836	S/N	TECLADO	GENIUS	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
1091	COL202222500033	TV	CAIXUM	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
4218	S/N	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
4002	PHBG302022	IMPRESORA	HP	FALLAS EN LA TARIETA PRINCIPAL Y EN LA UNIDAD FUSORA	


4450	CND1NDLJ47	IMPRESORA	HP	La impresora presenta fallas recurrentes en el mecanismo de alimentación de papel, generando atascos constantes que interrumpen el proceso de impresión	
4605	PHDGC04783	IMPRESORA	HP	La impresora presenta fallas recurrentes en el mecanismo de alimentación de papel, generando atascos constantes que interrumpen el proceso de impresión., el rodillo de arrastre muestra desgaste visible, lo que afecta la tracción del papel.	
4579	X644784478	IMPRESORA	EPSON	La impresora presenta fallas recurrentes en el mecanismo de alimentación de papel, generando atascos constantes que interrumpen el proceso de impresión., el rodillo de arrastre muestra desgaste visible, lo que afecta la tracción del papel.	
4039	CND9J7X818	IMPRESORA	HP	La impresora presenta fallas recurrentes en el mecanismo de alimentación de papel, generando atascos constantes que interrumpen el proceso de impresión., el rodillo de arrastre muestra desgaste visible, lo que afecta la tracción del papel.	
2570	VNBCZ09524	IMPRESORA	HP	La impresora presenta fallas recurrentes en el mecanismo de alimentación de papel, generando atascos constantes que interrumpen el proceso de impresión., el rodillo de arrastre muestra desgaste visible, lo que afecta la tracción del papel.	
2056	S/N	IMPRESORA	HP	La impresora presenta fallas recurrentes en el mecanismo de alimentación de papel, generando atascos constantes que interrumpen el proceso de impresión., el rodillo de arrastre muestra desgaste visible, lo que afecta la tracción del papel.	
219	201306173848	TECLADO	HP	TECLAS NO FUNCIONALES	
4685	XOL20120700439	TECLADO	HP	TECLAS NO FUNCIONALES	







4370	S/N	UNIDAD CD EXTERNA	EXA	LASER MALO	
5215	S/N	UNIDAD CD EXTERNA	HP	LASER MALO	
S/N	BGBYV0DUEDS6XN	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
S/N	S/N	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
S/N	X1F21060402338	TECLADO	GENUIS	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
S/N	9CP308NPFV	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
S/N	11FA2XC	TECLADO	LENOVO	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
S/N	S/N	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
S/N	BKTAR0BUEGM19T	TECLADO	LENOVO	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	






S/N	S/N	TECLADO	GENIUS	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
S/N	BKTAR0BTJHRQ6 R	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
3494	VNB3B22026	IMPRESORA	HP LASERJET PRO M15W		
1083	F30F5C7000451	SWITCH	D-LINK	PUERTOS QUEMADOS	
5173	8CC2202WTX	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
5210	8CC20700CW2	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
4227	SN	UPS	UNITEC	SE LEQUEMO LA TARJETA	
1670	SN	TECLADO	GENIUS	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	


866	4C152118MD	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
1340	4CE53607G6	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
790	4CE4210MHP	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
2561	SN	UPS	UNITEC	Debido a la antigüedad del dispositivo, el desgaste natural de sus componentes internos y la falta de disponibilidad de baterías compatibles, se recomienda dar de baja la UPS y reemplazarla por un equipo nuevo.	
S/N	2188578000284	SWITCH	TP LINK	TIENE MAS DEL 80% DE LOS PUERTOS QUEMADOS	
1603	209NDJXCQ212	PANTALLA	JG	FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA	
4568	COL2012155008 41	TV	CAIXUN	SE LE QUEMO LA PANTALLA Y TAMBIEN LA TRAJETA INTERNA	









3659	908DCPY03824	TV	LG	SE LE QUEMO LA PANTALLA Y TAMBIEN LA TRAJETA INTERNA	
1666	S/N	CORTA PICO	UNITEC	Debido a la antigüedad del dispositivo, el desgaste natural de sus componentes internos y la falta de disponibilidad de baterías compatibles, se recomienda dar de baja la UPS y reemplazarla por un equipo nuevo.	
4696	UD21K271364 5	TECLADO	GENIUS	TECLAS NO FUNCIONALES	
4007	SN	TV BOX	H96MAX	La TV Box presenta fallas en su funcionamiento general. Al encenderla, tarda en iniciar o se queda congelada en la pantalla de inicio. En ocasiones no reconoce la señal HDMI	
4560	SN	TV BOX	NIATEC	La TV Box presenta fallas en su funcionamiento general. Al encenderla, tarda en iniciar o se queda congelada en la pantalla de inicio. En ocasiones no reconoce la señal HDMI	
4559	SN	TV BOX	H96MAX	La TV Box presenta fallas en su funcionamiento general. Al encenderla, tarda en iniciar o se queda congelada en la pantalla de inicio. En ocasiones no reconoce la señal HDMI	
4844	SN	TV BOX	KROMBI	La TV Box presenta fallas en su funcionamiento general. Al encenderla, tarda en iniciar o se queda congelada en la pantalla de inicio. En ocasiones no reconoce la señal HDMI	
5291	SN	UNIDAD CD	SN	NO PRENDE YA QUE SE LE QUEMO LA TARJETA INTERNA	




3270	UD18J2C05946	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
4419	XOK9576670148 6	TECLADO	HP	El teclado USB presenta fallas en varias teclas, las cuales no responden al ser presionadas, dificultando el ingreso de información.	
1963	4CE40700ZY	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
1374	4CE4500385	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
1113	4CE4080WC	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
N/A	4CI5211879	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	





2039	4CE4500403	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
1416	4CE4210LZB	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
0404	4CE40803RB	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
0931	4CE40803YL	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
1225	4CE5360727	TODO EN UNO	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	





5210	8CC2070CW2	TODO EN UNO	HP	<p>El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.</p>	
------	------------	-------------	----	---	--






4569	COL201215500033	TELEVISOR	CAIXUN	fallas recurrentes en el mecanismo de alimentación de papel, generando atascos constantes que interrumpen el proceso de impresión. Se han realizado limpiezas internas y reinicios sin obtener mejoras. Adicionalmente, el rodillo de arrastre muestra desgaste visible, lo que afecta la tracción del papel.	
1606	00082501	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
1580	00096485	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	


2125	000057578	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
NN	00058586	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
1402	00057582	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
NN	ILEGIBLE	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	






0427	00062946	CPU	XTECH	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
0348	00062378	CPU	XTECH	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
0133	00043629	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	






224	43543	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
NN	AJ2000322700021	CPU	CSI	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
2574	170724420368	CPU	JANUS	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
NN	NN	CPU	ARGOM	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	






3082(V)	00022116	CPU	OLIDATA	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
244 y 64	00043933	CPU	HG	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
1686	NN	CPU	PHONIK TECH	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
1618	S/N	CPU	ASUS	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	







0473	S/N	CPU	JANUS	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
2755	S/N	CPU	HP	Dada la antigüedad del equipo y el costo elevado de reparación o sustitución de componentes clave, se recomienda su baja definitiva.	
5175	5852Z610762	FOTOCOPIADORA	RICOH	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
0398	6586P901928	IMPRESORA	RICOH	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
3978	PHBG302024	IMPRESORA	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	






		IMPRESORA	HP	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
4585	W911P300305	FOTOCOPIADORA	RICOH	El equipo presenta múltiples fallas que afectan su funcionamiento general. Al encender, no realiza el arranque del sistema operativo y permanece en pantalla negra. Se han realizado pruebas básicas de hardware, incluyendo cambio de memoria RAM, revisión de disco duro y verificación de conexiones internas, sin éxito.	
4695	8CC103277M	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
4971	8CC04635MM	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
1390	MP10VZTC	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	







4038	MP13U3XN	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
2688	MP10SVCG	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
2438	MP13UFML	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
1629	MP10VZRM	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
402	YJ0021KG	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	








0399	YJ00692J	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
4047	8CC0242HNL	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
3378	8CC9173SQ8	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
NN	8CC9173SLP	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
3048	8CC8382ZSG	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	










3089	8CC83015DZ	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
4021	8CC0242HR6	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
	8CC8290BSD	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
0875	CS01681068	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
4407	1CZ0520NCC	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	







NN	8CC70606NX	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
3726	YJ00V2VX	TODO EN UNO	LENOVO	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
2049	GT-S55	ESCANER	EPSON	El escáner presenta fallas en el proceso de digitalización. Al intentar escanear, el equipo no reconoce el documento o genera imágenes distorsionadas, con líneas horizontales y zonas en blanco. En algunos casos, el software muestra errores de comunicación con el dispositivo, a pesar de estar correctamente conectado y alimentado.	
4447	CNB3P13CWK	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
3688	CNB2M3TTL3	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
4042	VND3Y51654	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	





3423	VNB3B32409	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
2270	VND3256111	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
0499	VND3J70754	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
1044	U63287L5G328641	ESCANER	BROTHER	El escáner presenta fallas en el proceso de digitalización. Al intentar escanear, el equipo no reconoce el documento o genera imágenes distorsionadas, con líneas horizontales y zonas en blanco. En algunos casos, el software muestra errores de comunicación con el dispositivo, a pesar de estar correctamente conectado y alimentado.	
1831	53936168	ESCANER	KODAK	El escáner presenta fallas en el proceso de digitalización. Al intentar escanear, el equipo no reconoce el documento o genera imágenes distorsionadas, con líneas horizontales y zonas en blanco. En algunos casos, el software muestra errores de comunicación con el dispositivo, a pesar de estar correctamente conectado y alimentado.	






3186	VNB3B18240	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
4833	PHDGH08456	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
1309	VND3J73398	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
2269	VNB3R12174	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
3793	X7GP070912	IMPRESORA	EPSON	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
4391	CNB2NBT96L	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	






NN	VND3H40229	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
4969	BRBSP66128	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
4975	BRBSP6611P	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
NN	VNB6Z09524	IMPRESORA	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
NN	MP230	IMPRESORA	CANON	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización	
4968	S/N	SWITCH	LINKSYS	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía. La obsolescencia tecnológica y la falta de soporte lo hacen <b>inviable para continuar en operación o ser reparado.</b>	
NN	2144531000072	SWITCH	TP-LINK	<b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria,	






0371	218A082000867	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
NN	22245Q2000433	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
3197	218C824000880	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
NN	22022B8002154	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
5509	22270R1000560	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
NN	2188578000284	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
NN	2185640003318	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
NN	PL27287094509	SWITCH	D-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía	
NN	P1DZ186001124	SWITCH	D-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía. La obsolescencia tecnológica y la falta de soporte lo hacen <b>inviabile para continuar en operación o ser reparado.</b>	

4340	220COU3000801	SWITCH	TP-LINK	El switch presenta <b>fallas críticas de hardware</b> que afectan la red hospitalaria, incluyendo puertos dañados y problemas de energía. La obsolescencia tecnológica y la falta de soporte lo hacen <b>inviabile para continuar en operación o ser reparado.</b>	
1085	4F0102	KVM SWITCH	MONOPRICE	El switch KVM presenta fallas en la conmutación entre equipos conectados.	
0079	CN249AD0ZV	ESCANER	HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallas mecánicas y ópticas severas</li> <li>• Incompatibilidad con software y sistemas actuales</li> <li>• Obsolescencia funcional</li> </ul>	
168	CN284AD0WW	ESCANER	HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallas mecánicas y ópticas severas</li> <li>• Incompatibilidad con software y sistemas actuales</li> <li>• Obsolescencia funcional</li> </ul>	
2638	K10402	ESCANER	CANON	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallas mecánicas y ópticas severas</li> <li>• Incompatibilidad con software y sistemas actuales</li> <li>• Obsolescencia funcional</li> </ul>	
NN	5CG3201GSY	PORTATIL	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	








2032	PF02J5C0	PORTATIL	LENOVO	<p>Batería sin capacidad de carga: Solo funciona conectada a corriente. Pantalla deteriorada: Píxeles muertos, líneas verticales y parpadeo ocasional.</p> <p>HDD con errores: Lentitud excesiva, errores de lectura/escritura detectados.</p>	
0959	NXMF2AL01041216 A826600	PORTATIL	ACER	<p>Batería sin capacidad de carga: Solo funciona conectada a corriente. Pantalla deteriorada: Píxeles muertos, líneas verticales y parpadeo ocasional.</p> <p>HDD con errores: Lentitud excesiva, errores de lectura/escritura detectados.</p>	
0302	ILEGIBLE	PORTATIL	HP	<p>Batería sin capacidad de carga: Solo funciona conectada a corriente. Pantalla deteriorada: Píxeles muertos, líneas verticales y parpadeo ocasional.</p> <p>HDD con errores: Lentitud excesiva, errores de lectura/escritura detectados.</p>	
2247	5CG3201Q0T	PORTATIL	HP	<p>Batería sin capacidad de carga: Solo funciona conectada a corriente. Pantalla deteriorada: Píxeles muertos, líneas verticales y parpadeo ocasional.</p> <p>HDD con errores: Lentitud excesiva, errores de lectura/escritura detectados.</p>	






NN	DZ9F93QB300462F	PORTATIL	SAMSUMG	<p>Batería sin capacidad de carga: Solo funciona conectada a corriente.</p> <p>Pantalla deteriorada: Píxeles muertos, líneas verticales y parpadeo ocasional.</p> <p>HDD con errores: Lentitud excesiva, errores de lectura/escritura detectados.</p>	
0346	MMLXNAA0014090A 9164201	PANTALLA	ACER	<p>El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.</p>	
0217	MMLXKAA00534110 5534210	PANTALLA	ACER	<p>El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.</p>	
0307	MMLY0AA00140801 71D8501	PANTALLA	ACER	<p>El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente</p>	
1076	ZZ8QH4LF606990T	PANTALLA	SAMSUMG	<p>El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.</p>	

1897	ZXTMH4LD601855H	PANTALLA	SAMSUNG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	
446(V)	PE17H9NP910 272R	MONITOR	SAMSUNG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente.	
2055	302NDQAK1764	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	
1348	303NDPH9N392	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	
2085	307NDAYH9128	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	

0474	304NDCR4G315	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	
3200	304NDHB4F473	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	
1620	303NDRF9N438	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	
NN	212NDUNEL254	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	
2181	607MXTC10305	MONITOR	LG	El monitor presenta fallas en la imagen. Al encenderlo, muestra una pantalla negra o con parpadeos constantes, y en ocasiones pierde la señal de video sin razón aparente. Debido a su antigüedad, al deterioro progresivo del panel y a la incompatibilidad con resoluciones actuales, se recomienda dar de baja el equipo.	

2588	WDRF760447L	VIDEO BEAM	EPSON	Debido al alto número de horas de uso de la lámpara, la antigüedad del equipo y el costo de los repuestos, se considera no viable su reparación y se recomienda darlo de baja.	
1622	MS200la	TODO EN UNO	HP	Debido a la antigüedad del equipo (más de 6 años de uso), su incompatibilidad con las aplicaciones actuales y la falta de repuestos disponibles, se considera inviable su reparación o reutilización.	
3897	VS-SS77	CABINA SONIDO	SONIVOX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallas en amplificador y altavoces</li> <li>• Deterioro físico severo</li> <li>• Obsolescencia técnica e incompatibilidad operativa</li> </ul>	
1815	LLP-2115AUS-BT	CABINA SONIDO	L&L SOUND	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallas en amplificador y altavoces</li> <li>• Deterioro físico severo</li> <li>• Obsolescencia técnica e incompatibilidad operativa</li> </ul>	
2336	805RMQK215380	TELEVISOR	LG	El televisor presenta fallas en la imagen y/o el encendido. Al intentar encenderlo, permanece en pantalla negra o muestra líneas verticales sin lograr cargar correctamente la señal de video. En ocasiones, se reinicia de forma continua o no responde al control remoto ni a los botones físicos	

4961	DTX3741089	CAMARA	DTX	La cámara presenta <b>fallas graves en imagen, conexión y funciones nocturnas</b> , además de un evidente <b>deterioro físico</b> .	
NN	DTX3741160	CAMARA	DTX	La cámara presenta <b>fallas graves en imagen, conexión y funciones nocturnas</b> , además de un evidente <b>deterioro físico</b> .	
NN	DTX3741153	CAMARA	DTX	La cámara presenta <b>fallas graves en imagen, conexión y funciones nocturnas</b> , además de un evidente <b>deterioro físico</b> .	
NN	DTX3741087	CAMARA	DTX	La cámara presenta <b>fallas graves en imagen, conexión y funciones nocturnas</b> , además de un evidente <b>deterioro físico</b> .	
NN	DTX3741098	CAMARA	DTX	La cámara presenta <b>fallas graves en imagen, conexión y funciones nocturnas</b> , además de un evidente <b>deterioro físico</b> .	
5808	NN	LECTOR DVD	SAMSUNG	<b>Láser inoperante:</b> No escanea discos insertados, aún tras pruebas con distintos medios.	
4956	NN	LECTOR DVD	SAMSUNG	<b>Láser inoperante:</b> No escanea discos insertados, aún tras pruebas con distintos medios.	

NN	NN	LECTOR DVD	SAMSUNG	<b>Láser inoperante:</b> No escanea discos insertados, aún tras pruebas con distintos medios.	
5005	NN	LECTOR DVD	SAMSUNG	<b>Láser inoperante:</b> No escanea discos insertados, aún tras pruebas con distintos medios.	
3760	NN	LECTOR DVD	LITEON	QUEMADO <b>Láser inoperante:</b> No escanea discos insertados, aún tras pruebas con distintos medios.	
4851	DA-237	INTERCOMUNICADOR	TAKSTAR	El sistema presenta <b>fallas severas en sus funciones principales</b> (audio, video y control), además de <b>obsolescencia tecnológica</b> , ya que no se integra con sistemas modernos de control de acceso o vigilancia IP. La reparación no es viable debido a falta de refacciones y antigüedad.	
5394	DA-237	INTERCOMUNICADOR	TAKSTAR	El sistema presenta <b>fallas severas en sus funciones principales</b> (audio, video y control), además de <b>obsolescencia tecnológica</b> , ya que no se integra con sistemas modernos de control de acceso o vigilancia IP. La reparación no es viable debido a falta de refacciones y antigüedad.	
5393	DA-237	INTERCOMUNICADOR	TAKSTAR	El sistema presenta <b>fallas severas en sus funciones principales</b> (audio, video y control), además de <b>obsolescencia tecnológica</b> , ya que no se integra con sistemas modernos de control de acceso o vigilancia IP. La reparación no es viable debido a falta de refacciones y antigüedad.	