

Yolombó, 25 de marzo de 2025

Señora

OMAIRA SIRLEY PIEDRAHITA RÚA

TO. Almacén

Empresa Social del Estado

Hospital San Rafael

Yolombó

ASUNTO: Concepto técnico de equipos biomédicos que han cumplido su vida útil.

Respetada Sra.;

Con el propósito de fortalecer el Área Biomédica y de esta manera garantizar la excelente prestación de servicios de salud a través del correcto funcionamiento de los equipos biomédicos de la ESE Hospital San Rafael Yolombó, a continuación, relaciono los equipos biomédicos que han sido retirados del servicio por no cumplir con las condiciones técnicas, tecnológicas y operativas para prestar el servicio para el cual fue fabricado, bien sea por su estado de deterioro, reparaciones continuas, terminación de la vida útil, o no consecución de repuestos e insumos. Los bienes inservibles, corresponden a aquellos bienes que no pueden ser reparados, reconstruidos o mejorados tecnológicamente debido a su mal estado físico o mecánico o que esta inversión resultaría ineficiente y no económica para la entidad. Se lleva a cabo una evaluación de obsolescencia, examen de los equipos existentes para determinar si deben continuar en operación, deben reponerse lo más pronto posible, o si debe considerarse como parte del plan de renovación de tecnología.

Cordialmente,



Maria Isabel López Ceballos

PU-Ingeniera Biomédica

Sintrans



Daniel Fernando España Vargas

PU-Ingeniero Biomédica

Sintrans

Anexo. Listado de equipos biomédicos con evidencia fotográfica.

CONCEPTO TÉCNICO EQUIPOS BIOMÉDICOS EN PROCESO DE BAJA							
ÍTEM	CÓDIGO PLACA	SERIE	EQUIPO	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1	856	NR	BÁSCULA CON TALLÍMETRO	WELCHALLYN	1190	EQUIPO EN MAL ESTADO, OXIDADO, PARTES INTERNAS FRACTURADAS. NO PASA CALIBRACIÓN Y CUMPLE SU VIDA ÚTIL	
2	4861	NR	BÁSCULA CON TALLÍMETRO	WELCHALLYN	1191	EQUIPO EN MAL ESTADO, OXIDADO, PARTES INTERNAS FRACTURADAS. NO PASA CALIBRACIÓN Y CUMPLE SU VIDA ÚTIL	
3	348	NR	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SMAF	YX930D	EQUIPO EN MUY MAL ESTADO, DETERIORADO, OXIDADO, SIN FUNCIONALIDAD DE ASPIRACIÓN, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

4	3044	NR	INFANTÓMETRO	KRAMER	NR	EQUIPO FRACTURADO, IMPOSIBILITANDO LA TOMA DE MEDIDAS A PACIENTES, POR LO TANTO, NO SE PUEDE CALIBRAR, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
5	1645	24463	TERMOHIGRÓMETRO	BIOEMP	THD-0214	EQUIPO CON FALLAS EN DISPLAY, SIN POSIBILIDAD DE TOMA DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD. EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
6	2629	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

7	NR	10109C14S	REGULADOR DE OXÍGENO	OXIGEN	NR	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
8	NR	20965	REGULADOR DE OXÍGENO	AIR IMETAN	R-904	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
9	NR	08213C621	REGULADOR DE OXÍGENO	AGA	63119	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

10	NR	JD67QLL	REGULADOR DE OXÍGENO	TRG	NR	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
11	NR	NR	REGULADOR DE OXÍGENO	TRG	NR	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
12	NR	220102309	REGULADOR DE OXÍGENO	MCARE	MDC870-L	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

13	561	NR	FLUJÓMETRO DOBLE	SUNMED	OXYGEN	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
14	2950	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CORNWALL ELECTRONICS	SH-101	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
15	4815	9705313436	TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO	WELCHALLYN	TYCOS	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

16	4082	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
17	1181	NR	TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA-318	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
18	4083	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

19	4673	150503026	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, ADICIONAL, DAÑO EN DISPLAY, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
20	1573	118690	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
21	4672	150503025	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	


22	2971	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
23	1705	NR	TERMÓMETRO	DANFOSS	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
24	364	NR	TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA-318	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

25	2595	1602157	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
26	2972	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
27	2597	1602156	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

28	362	NR	TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA-318	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
29	3728	NA	TERMÓMETRO	VICI	TM-803	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
30	4589	118711	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

31	5237	150503596	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO CON DAÑO EN DISPLAY A CAUSA DE CAÍDA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
32	367	THAD-0206	TERMOHIGRÓMETRO	KTJ	TA-318	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
33	363	NR	TERMOHIGRÓMETRO	MT-036	TAYLOR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

34	NR	FMA 06054KG	FLUJÓMETRO SIMPLE	AMVEX	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
35	3135	920LX0128937-14	DOPPLER FETAL	HUNTLEIGH	D920	EQUIPO CON DAÑO INTERNO EN SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
36	NR	FMA-006782BG	FLIJÓMETRO DOBLE	AMVEX	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

37	4820	NR	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCHALLYN	NR	EQUIPO CON DAÑO EN CABEZA DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, NO FUNCIONAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
38	5141	KT90GQ5	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO FRACTURADO A CAUSA DE CAÍDA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
39	4650	20210300592	REGULADOR DE OXÍGENO	ASSIT	VST-AM2	EQUIPO FRACTURADO A CAUSA DE CAÍDA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

40	2954	NR	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCHALLYN	11710	EQUIPO CON DAÑO EN CABEZA DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, DAÑO EN BATERÍA, NO FUNCIONAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
41	4733	NR	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCHALLYN	11710	EQUIPO CON DAÑO EN CABEZA DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, DAÑO EN BATERÍA, NO FUNCIONAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
42	NR	NR	FLIJÓMETRO DOBLE	AMVEX	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

43	375	60805199	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
44	3244	6010190704792	BOMBA DE INSUSIÓN	MEDCAPTAIN	SYS6010	EQUIPO CON MULTIPLES FALLAS, REPUESTOS DE ALTOS COSTOS QUE NO SON JUSTIFICABLES ANALIZANDO SU VIDA ÚTIL. EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL	
45	373	60805210	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

46	845	NR	BOMBA DE INSUSIÓN	DAIWA	MEDIFUSION DI-2000	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
47	4167	32200810792	BOMBA DE INSUSIÓN	ENMIND	V3	ERROR EN SISTEMA, TARJETA INTERNA YA HA SIDO REEMPLAZADA, NO JUSTIFICA COSTO-BENEFICIO, EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
48	722	NR	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	EQUIPO CON DAÑO EN SISTEMA DE TRANSMISIÓN	

49	4782	NR	TERMÓMETRO	FRIDGE	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
50	4168	32200810803	BOMBA DE INSUSIÓN	ENMIND	V3	ERROR EN SISTEMA, TARJETA INTERNA YA HA SIDO REEMPLAZADA, NO JUSTIFICA COSTO-BENEFICIO, EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
51	4172	32200810799	BOMBA DE INSUSIÓN	ENMIND	V3	ERROR EN SISTEMA, TARJETA INTERNA YA HA SIDO REEMPLAZADA, NO JUSTIFICA COSTO-BENEFICIO, EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	

52	4164	32200810794	BOMBA DE INSUSIÓN	ENMIND	V3	ERROR EN SISTEMA, TARJETA INTERNA YA HA SIDO REEMPLAZADA, NO JUSTIFICA COSTO-BENEFICIO, EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
53	4775	308	FLUJÓMETRO SIMPLE	TIMETER	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
54	4645	1341195	FLUJÓMETRO SIMPLE	ACARE	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

55	2553	261246-M17604390017	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	EQUIPO CON DAÑO EN BOMBA DE PRESIÓN Y TARJETA CENTRAL, EQUIPO NO CUMPLE PARA CONTROL METROLÓGICO, DADO FIN A SU VIDA ÚTIL.	
56	2547	261246-M17604390081	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	EQUIPO CON DAÑO EN BOMBA DE PRESIÓN Y TARJETA CENTRAL, EQUIPO NO CUMPLE PARA CONTROL METROLÓGICO, DADO FIN A SU VIDA ÚTIL.	
57	377	60805209	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO PRESNETA FALLA EN LA TARJETA CENTRAL. NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

58	379	60805218	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO PRESNETA ERROR DE TUBO. NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
59	2227	NR	BOMBA DE INSUSIÓN	DAIWAHA	MEDIFUSION DI-2000	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
60	2509	M9100846	PORTABLE BEDSIDE MONITOR	NISSHO NIPORO EUROPE N. V	TM-2551	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

61	2986	2018041601788	BÁSCULA DIGITAL	GMD	GMD-BD-1522	EQUIPO FRACTURADO A CAUSA DE CAÍDA GENERANDO DAÑO EN SENSORES, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
62	2787	2018041600732	BÁSCULA DIGITAL	GMD	GMD-BD-1522	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
63	842	NR	BOMBA DE INSUSIÓN	DAIWhA	MEDIFUSION DI-2000	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, SE REALIZA AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

64	2630	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
65	4085	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
66	5183	150503483	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO CON DAÑO EN DISPLAY A CAUSA DE CAÍDA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

67	5536	23072754177	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO CON DAÑO EN DISPLAY A CAUSA DE CAÍDA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
68	2596	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
69	2133	NR	TALLÍMETRO	SECA	123	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CINTA MÉTRICA NO AJUSTABLE Y PRESENTA CORROSIÓN. CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

70	4680	14125C286	REGULADOR DE OXÍGENO	ESSEX INDUSTRIES	CGA 540	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
71	692	NR	FLUJÓMETRO DOBLE	OHIO MEDICAL	OXIGEN	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
72	3141	18080C152	REGULADOR DE OXÍGENO	ESSEX INDUSTRIES	CGA 540	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

73	2973	18080C154	REGULADOR DE OXÍGENO	ESSEX INDUSTRIES	CGA 540	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
74	3981	18080C157	REGULADOR DE OXÍGENO	ESSEX INDUSTRIES	CGA 540	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
75	2121	NR	TALLÍMETRO	SECA	123	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CINTA MÉTRICA NO AJUSTABLE Y PRESENTA CORROSIÓN. CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

76	4642	NR	INFANTÓMETRO	KRAMER	NR	EQUIPO FRACTURADO, IMPOSIBILITANDO LA TOMA DE MEDIDAS A PACIENTES, POR LO TANTO, NO SE PUEDE CALIBRAR, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
77	3105	NR	INFANTÓMETRO	KRAMER	NR	EQUIPO FRACTURADO, IMPOSIBILITANDO LA TOMA DE MEDIDAS A PACIENTES, POR LO TANTO, NO SE PUEDE CALIBRAR, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
78	3057	NR	INFANTÓMETRO	KRAMER	NR	EQUIPO FRACTURADO, IMPOSIBILITANDO LA TOMA DE MEDIDAS A PACIENTES, POR LO TANTO, NO SE PUEDE CALIBRAR, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

79	5137	KT90GQ0	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
80	5142	KT90GP7	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
81	5139	KT90GMD	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

82	5145	KT90GUY	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
83	5143	KT90GLF	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
84	5140	KT90GLF	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

85	5138	KT90GR3	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
86	5144	KT89UCQ	FLUJÓMETRO SIMPLE	GENTEC	FM293-3L-CH	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
87	2916	NR	FLUJÓMETRO SIMPLE	OHIO MEDICAL	OXIGEN	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

88	4676	NR	REGULADOR DE OXÍGENO	ESSEX INDUSTRIES	CGA 540	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
89	4634	560054-M21307400083	DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	EQUIPO CON DAÑO EN SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
90	4800	QOLL00914	FLUJÓMETRO SIMPLE	OHIO MEDICAL	OXIGEN	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

91	4783	14099C462	REGULADOR DE OXÍGENO	ESSEX INDUSTRIES	CGA 540	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
92	3976	18080C153	REGULADOR DE OXÍGENO	ESSEX INDUSTRIES	CGA 540	EQUIPO PRESENTA FRACTURA CON ESCAPE DE OXÍGENO AL SER CALIBRADO, NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, POR LO QUE SE REALIZA REPORTE DE NOVEDAD METROLÓGICA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
93	2727	NR	FLUJÓMETRO SIMPLE	OHIO MEDICAL	OXYGEN	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

94	4769	15D0208	FLUJÓMETRO SIMPLE	OHIO MEDICAL	OXYGEN	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
95	NR	NR	TERMÓMETRO	VICI	TM 803	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
96	4331	CU0148330	MICROPIPETA	ZENITHLAB	100-1000 UL	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

97	3010	NR	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCHALLYN	NR	EQUIPO CON DAÑO EN CABEZA DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, DAÑO EN BATERÍA, NO FUNCIONAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
98	4818	NR	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCHALLYN	NR	EQUIPO CON DAÑO EN CABEZA DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, DAÑO EN BATERÍA, NO FUNCIONAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
99	4814	120118174543	TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO	WELCHALLYN	DURASHOCK DS58-PD	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

100	3424	NR	TALLÍMETRO	SECA	123	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CINTA MÉTRICA NO AJUSTABLE Y PRESENTA CORROSIÓN. CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
101	NR	SO00000160912246	BÁSCULA DIGITAL	DETECTO	SLIM PRO	EQUIPO CON DETERIORO A CAUSA DE ÁCIDO DE BATERÍAS EN EL INTERIOR. EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL	
102	1679	NR	BÁSCULA ANÁLOGA	KENWELL	NR	EQUIPO DETERIORATO, CORROÍDO Y CON MÚLTIPLES SIGNOS DE CAÍDAS, DESAJUSTADA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

103	4162	32200810801	BOMBA DE INSUSIÓN	ENMIND	V3	ERROR EN SISTEMA, TARJETA INTERNA YA HA SIDO REEMPLAZADA, NO JUSTIFICA COSTO-BENEFICIO, EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
104	4170	32200810802	BOMBA DE INSUSIÓN	ENMIND	V3	ERROR EN SISTEMA, TARJETA INTERNA YA HA SIDO REEMPLAZADA, NO JUSTIFICA COSTO-BENEFICIO, EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
105	3959	SK00433051	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

106	769	SH613260189SA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GE	CARESCAPE V100	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN TAREJTA CENTRAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
107	2490	H7151128012G	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR 800	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN DISPLAY SIN CONSECUCIÓN DE REPUESTO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
108	2468	261246-M17604390033	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN BOMBA DE PRESIÓN, ARROJANDO VALORES DESVIADOS, SIN POSIBILIDAD DE CONSECUCIÓN DE REPUESTO. EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

109	4791	46129463	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
110	2482	301220-M12301210012	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN TARJETA, SIN POSIBILIDAD DE CONSECUCCIÓN DE REPUESTO. EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
111	1959	316036-M121010472	PULSOXÍMETRO	EDAN	H 100B	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

112	1495	NR	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCHALLYN	NR	EQUIPO CON DAÑO EN CABEZA DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, DAÑO EN BATERÍA, NO FUNCIONAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
113	2620	AAA1158	AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	EQUIPO PRESENTA DAÑO INTERNO EN SENSOR DE REVOLUCIONES, DADO A SU ESTADO Y TIEMPO DE USO, CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
114	3713	NR	TENSIOMÉMETRO DE PARED	SPINGOMANOMETER	123	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

115	3008	1147271	TENSIOMÉMETRO DE PARED	LORD	123	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
116	4728	SN181122161958	TENSIÓMETRO	WELCHALLYN	DS11C	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
117	5549	NR	EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCHALLYN	NR	EQUIPO CON DAÑO EN CABEZA DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, DAÑO EN BATERÍA, NO FUNCIONAL, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

118	1280	250237	AUTOCLAVE	MATACHANA	80LR-1	RETIRO DEL SERVICIO DE LA AUTOCLAVE MATACHANA POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS PARA PRESTAR EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE FABRICADA (FALLO EN SISTEMA DE BOMBA DE SECADO, VÁLVULAS DE ALIVIO, RECHAZADA METROLÓGICAMENTE), POR SU ESTADO DE DETERIORO, REPARACIONES CONTINUAS, Y NO CONSECUCCIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS.	
119	NR	1084540	TENSÍÓMETRO	LORD	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

120	2560	261246-M17604390086	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN BOMBA DE PRESIÓN, ARROJANDO VALORES DESVIADOS, SIN POSIBILIDAD DE CONSECUCIÓN DE REPUESTO. EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
121	381	60805215	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO PRESNETA ERROR DE TUBO. NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	


122	1500	29400000220	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS MEDIPUMP	1130-067	EQUIPO EN ALTO ESTADO DE DETERIORO, FUNCIONA, PERO NO EN OPTIMAS CONDICIONES LO QUE LO VUELVE OBSOLETO PARA LA INSTITUCIÓN, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
123	340	100400000041	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS MEDIPUMP	1630	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL A CAUSA DE FALLO EN VÁLVULA DE VACÍO	

124	2676	080600001765	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS MEDIPUMP	1630	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL A CAUSA DE FALLO EN VÁLVULA DE VACÍO	
125	4654	70320095	CENTRÍFUGA	ZENITHLAB	LC-04R	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE DE TIEMPO Y REVOLUCIONES, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

126	380	60805206	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO PRESNETA ERROR DE TUBO. NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
127	374	60805214	BOMBA DE INSUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	EQUIPO PRESNETA ERROR DE TUBO. NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

128	787	NR	BÁSCULA ANÁLOGA	KENWELL	NR	EQUIPO DETERIORATO, CORROÍDO Y CON MÚLTIPLES SIGNOS DE CAÍDAS, DESAJUSTADA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
129	4839	11150110	VENTILADOR DE TRANSPORTE	BIOROHM	VITALSAVE	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

130	2677	NR	BÁSCULA PEDIÁTRICA	BADECOL	ACS-20A-YE	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, ADICIONAL, EQUIPO QUE CONSUME BÁSTANTES BATERÍAS AL MES, LO QUE NO ES JUSTIFICABLE. CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
131	4182	103G20415925S31	ELECTROCARDIÓGRADO	CAREWELL	ECG-1103	EQUIPO CON DAÑO EN DISPLAY, SE REALIZA CAMBIO DE REPUESTO Y NO FUE EFECTIVO, ADICIONAL, PRESENTA FRACTURA EN EL SISTEMA DE IMPRESIÓN. CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

132	5542	23072754213	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
133	5525	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

134	5239	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
135	5182	NR	TERMOHIGRÓMETRO	CLOCK HUMIDITY	HTC-2	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

136	5346	NR	TERMÓMETRO	VICI	TM 803	EQUIPO NO CUMPLE CON MARGEN DE ERROR PERMITIDO, NO PASA CONTROL METROLÓGICO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
137	1872	SAB-13580384	AUTOCLAVE	STURDY	SA-250	EQUIPO PRESENTA DAÑO INTERNO QUE NO PERMITE LA EJECUCIÓN DE CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO, SIENDO OBSOLETO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

138	4794	73675000586	DESFIBRILADOR	PRIMEDIC	XD-110-XE	EQUIPO PRESENTA CORTO IRREVERSIBLE EN GENERADOR DE PODER, CAMBIO CONSTANTE DE BATERÍA, NO CUMPLE CON SU FUNCIONADLIDAD EN EL SERVICIO DADO A QUE NO SE PUEDEN ATENDER EMERGENCIAS PORQUE NO ES POSIBLE SU UTILIZACIÓN SIN SER DESCONECTADO, LO QUE LO HACE OBSOLETO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	
139	2168	NR	RAYOS X PORTÁTIL	PERLONG	PLX-101C	DADAS LA REDES ELÉCTRICAS DEL HOSPITAL, EL EQUIPO GENERA DESCARGAS EN LA ENERGÍA DEBIDO A SU CONEXIÓN DE 220 V, POR LO QUE NO ES APTO PARA TRABAJAR DE MANERA PORTÁTIL, ADICIONALMENTE PRESENTA DETERIORO, FALLAS EN LA TOMA DE DISPAROS, CUMPLIENDO CON LA VIDA ÚTIL.	

140	1990	A8543	ANALIZADOR HEMATOLÓGICO	SYSMEX	KX-21N	EQUIPO PRESENTA MÚLTIPLES FALLAS A NIVEL INTERNO, NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN A CAUSA DE NO CONSECUCCIÓN DE REPUESTOS, NO CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA DEL SERVICIO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
141	1873	NR	CABINA DE BIOSEGURIDAD	NR	NR	EQUIPO NO FUE INSTALADO EN EL SERVICIO DEBIDO A INFRAESTRUCTURA, NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUEWRIDAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

142	4624	NR	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	5076-135	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
143	4573	NR	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	5076-135	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
144	4622	NR	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	5076-135	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
145	4625	NR	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	5076-135	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
146	4771	NR	FONENDOSCOPIO	NR	NR	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
147	4810	NR	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	NR	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
148	4838	NR	FONENDOSCOPIO	NR	NR	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
149	3743	NR	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	NR	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD,	

						YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
150	4628	NR	FONENDOSCOPIO	WELCHALLYN	5076-135	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
151	4774	NR	FONENDOSCOPIO	NR	NR	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
152	2785	NR	FONENDOSCOPIO	NR	NR	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
153	3025	NR	FONENDOSCOPIO	NR	NR	EQUIPO FRACTURADO, NO CUMPLE CON SU FUNCIONALIDAD, YTERMINANDO SU VIDA ÚTIL SIENDO OBSOLETO.	
154	1519	NR	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NR	EQUIPO CON DAÑO MECÁNICO PARA MOVILIDAD DSEL CUELLO. LUZ NORMAL SIENDO REQUERIDA LUZ LED PARA MAYOR SEGURIDAD. EQUIPO ES OBSOLETO PARA EL SERVICIO.	

155	4648	NR	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NR	EQUIPO CON DAÑO MECÁNICO PARA MOVILIDAD DSEL CUELLO. LUZ NORMAL SIENDO REQUERIDA LUZ LED PARA MAYOR SEGURIDAD. EQUIPO ES OBSOLETO PARA EL SERVICIO.	
156	4520	NR	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	KRAMER	NR	EQUIPO CON DAÑO MECÁNICO PARA MOVILIDAD DSEL CUELLO. LUZ NORMAL SIENDO REQUERIDA LUZ LED PARA MAYOR SEGURIDAD. EQUIPO ES OBSOLETO PARA EL SERVICIO.	

157	761	NR	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	WELCHALLYN	GS 300	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA GENERADORA DE PODER, SIN POSIBILIDAD DE CONSECUCIÓN DE REPUESTO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
158	2607	NR	MESA DE CIRUGÍA	NR	NR	EQUIPO CARECE DE ACCESORIOS, PROBLEMAS EN RODAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO, SISTEMA NEUMÁTICO Y SISTEMA ELÉCTRICO, SE ENCUENTRA EN DETERIORO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

159	1184	NR	MESA DE CIRUGÍA	NR	NR	EQUIPO CARECE DE ACCESORIOS COMO SON, COLCHONES, REPOSABRAZOS, REPOSAPIÉS, SOPORTES DE BASE Y TARJETA ELECTRÓNICA, FRENOS NEUMÁTICOS, INVOLUCRANDO GASTOS CONSIDERABLES CON BASE A LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO BIOMÉDICO.	
160	2667	NR	CAMA DE PARTOS	NR	NR	EQUIPO EN GRAN ESTADO DE OXIDACIÓN, DETERIORO EN PIEZAS MÓVILES, CARECE DE ACCESORIOS, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL	

161	2467	NR	MÁQUINA DE ANESTESIA	NR	NR	CARENCIA DE REPUESTOS, COMPONENTES NO DISPONIBLES EN EL MERCADO, FALTA DE ACCESORIOS, FALLAS EN CAUDALÍMETRO, BAJA PRESIÓN, MEZCLA DE GASES HIPÓXICOS, PRESENTANDO FUGAS, DAÑO PRINCIPAL EN TARJETA, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
162	840	NR	CAMILLA	DOMETAL	NR	EQUIPO PRESENTA FALLA EN EL SISTEMA MECÁNICO, SIENDO OBSOLETA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE PACIENTES.	

163	2469	NR	CAMA ELÉCTRICA	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE SU FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPOSIBILITANDO EL CAMBIO DE POSICIONES Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. EQUIPO CUMPLE CON SU VIDA ÚTIL.	
164	3125	NR	CAMILLA	DOMETAL	NR	EQUIPO PRESENTA FALLA EN EL SISTEMA MECÁNICO, SIENDO OBSOLETA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y AFECTANDO LA SEGURIDAD DE PACIENTES.	

165	5117	560027-M22201700005	DOPPLER	EDAN	SD3 PRO	EQUIPO CON DAÑO EN TARJETA CENTRAL A CAUSA DE CONTACTO INTERNO CON AGUA. EQUIPO CUMPLE SU VIDA ÚTIL	
166	757	6100401014	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90A	EQUIPO NO CUMPLE EL RANGO DE ERROR PERMITIDO DE CONTROL METROLÓGICO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE YA QUE PRESENTA FALLAS INTERNAS (TERMOSTATO Y VENTILADOR) SIENDO UN ESPACIO NO SEGURO PARA PROPORCIONAR CUIDADOS A RECIÉN NACIDOS. FALLAS EN TERMOSTATO (MONITOREAN DE MANERA CONTINUA LA TEMPERATURA DEL AIRE DE LA INCUBADORA, FALLA OCASIONANDO SOBRECALENTAMIENTO). EQUIPO OBSOLETO PARA EL SERVICIO.	

167	767	36150801009	INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID MEDICAL	TI-2000	EQUIPO NO CUMPLE EL RANGO DE ERROR PERMITIDO DE CONTROL METROLÓGICO, NO ES POSIBLE REALIZAR AJUSTE YA QUE PRESENTA FALLA EN EL TERMOSTATO, PROPORCIONANDO LECTURAS ERRONEAS, LO CUAL, GENERA QUE LA INCUBADORA SE SOBRECALIENTE O BIEN SE ENFRÍE DEMASIADO, CON EL CONSECUENTE DAÑO AL NEONATO. EQUIPO OBSOLETO PARA EL SERVICIO.	
168	753	6095301	INCUBADORA	NINGBO DAVID MEDICAL	YP-90A	LECTURAS DE TEMPERATURA FALSAMENTE BAJAS, LA INCUBADORA SE SOBRECALIENTA, EN RESPUESTA A LAS LECTURAS FALSAS. PRODUCE NIVELES EXCESIVOS DE RUIDO EN SU INTERIOR, AFECTANDO ADVERSAMENTE LA AUDICIÓN DEL BEBÉ. EQUIPO NO SEGURO, SIENDO OBSOLETO PARA EL SERVICIO.	

169	NR	NR	CAMILLA GINECOLÓGICA	NR	NR	EQUIPO CON DAÑO EN SU PARTE MECÁNICA, INESTABLE Y NO SEGURO PARA PACIENTES. CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.		
170	1101216 3	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.		
171	3772	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	CEM	DT-8806H	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.		

172	3773	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	CEM	DT-8806H	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
173	3845	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
174	3853	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

175	3832	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
176	3854	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
177	3840	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

178	4210	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
179	3858	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
180	3844	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

181	3817	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
182	3771	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
183	3856	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

184	3820	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
185	3838	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
186	3818	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	

187	3819	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
188	3874	NR	TERMÓMETRO DIGITAL	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	
188	NR	NR	6 TERMÓMETROS DIGITALES	NR	NR	EQUIPO NO CUMPLE CON EL MARGEN DE ERROR PERMITIDO, CUMPLIENDO CON SU VIDA ÚTIL.	